

电源精度是什么意思？

精度指的是测量误差和最大量程之间的比值的百分比。这个值越小说明精度就越高。比如说是1.0的电源，那么它的精度就是正负1%，如果100V的量程的话，最大误差也就是1V。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/4007.html>