核电安全红黄线有哪些？

核电安全红黄线有：

1、 无证作业（或持伪造证件）；

2、 无票作业（或从事未经许可的作业）；

3、 酒后进入施工现场；

4、 擅闯进入无授权区域；

5、 高处作业未/未正确挂设安全带；

6、 违章指挥或强令他人违章作业；

7、 非指定区域吸烟或随地大小便；

8、 故意破坏移交隔离边界；

9、 擅自拆除安全防护设施（装备）；

10、不服从安全人员管理。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/baike/7021.html