镗铣床是干什么用的？

用于孔和平面加工

镗铣床是一种集镗削与铣削功能于一体的机床，主要用于孔和平面加工。它能一次装夹完成多道工序，提高效率和精度。

核心功能：具备镗孔、铣削、钻孔、铰孔、攻丝等多种加工能力，支持多轴联动。

加工特点：既能加工高精度孔，又能进行平面及复杂曲面铣削，适合重型及精密零件。

应用领域：广泛应用于航空航天、能源电力、船舶海工、工程机械、模具制造等行业，如加工发动机缸体、风电轮毂、大型箱体等。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/baike/8980.html