太阳能如何做到雷打不动

众所周知，太阳能热水器都是安装在我们住宅楼的最顶端，遇到多余的节气，总会听到种种师傅被雷击中，我们该如何避免太阳能被雷击呢？

现在教大家如何让太阳能避免被雷击，太阳能热水器安装的位置如果高于避雷针的的话，说明太阳能不在避雷针的保护范围之内，解决这个方法有两种，一是，降低自家的太阳能热水器的安装位置，二，在热水器付剑找适当的位置增设适当高度的避雷针。然而对于漏电宝华器iaozha现象，涉及原因有很多，这个得请专业人员实地勘察然后确定。

国家有关规定，如果太阳能安装位置高于避雷针的话，可以将最高点金属物用铜编制带与屋顶比了真带可靠连接，相关勘察技术人员可以按照标准确定太阳能热水器是否符合安装标准。

同时，在安装太阳能热水器的时候，室外金属外壳及支架应当接地，太阳能热水器电源线应当穿金属管屏蔽并且接地，不过技术人员还是应提醒太阳能热水器使用者：雷雨天时，最好不要使用太阳能热水器。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/tech/12512.html