

## 风力发电机的全部配件有哪些？

发电机，增速机，主轴，底座，轮毂，导流罩，联轴器，轴承，减速电机，叶片，塔筒。大概就这么多了，还有就是更详细了。

塔筒、轮毂、叶片、风速计、风向仪、避雷器；

内部包括：主控柜、偏航电机、中控柜（可无）、变桨电机(3个)、电池柜（3个）、轴控柜（3个）、增速机、发电机、变压器、滤波器、变频器、滑环、润滑油、主轴、底座、导流罩、联轴器、轴承、铸件、齿轮箱油、齿轮箱、电缆、电缆护套、液压系统、升降系统、安全系统、报警装置、联锁装置、刹车系统、各种电气设备（包括继电器、二极管、插座、过电流保护装置、漏电断路器、接地开关、保护电容等）、测速码盘、PT100等各种传感器

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/4698.html>