

## 风电叶片模具成型如何控温？

风电叶片模具温度掌握对产品质量有着至关重要的影响，要是温度掌握不好极易招致风电叶片产品不合格、叶片报废、风电叶片模具玻璃钢内机关烧糊碳化。重要时形成风电叶片模具着火等事故。所以温度掌控（风电叶片水温机）是风力发电叶片成型过程中的关键技术。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/5183.html>