

小水电线路为什么不投重合闸？

重合闸游颤成功率降低。在发生线路故障而导致保护动作开关跳闸或小水电与电力系统解列后，小水电侧则会出现电压和频率异常的情况，进而导致重合闸成功率降低。当线路故障点距离两神穗败侧的长度不同时，两侧开关动作的时间不同，会发生其中一侧为保护I段动作、另外族码一侧为保护II段动作的情况。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/7409.html>