

## 光伏玻璃原材料需要什么？

光伏玻璃原材料需要石英砂、纯碱、石灰石、白云石、硝酸钠、芒硝、焦锑酸钠、氢氧化铝等。光伏玻璃是一种通过层压入太阳能电池谨慎橡胶，能够利用太阳辐射发电，数旁并具有相关电流引出装置以及电缆的特种玻璃。它是由低铁玻璃、太阳能电池片、胶片、背面玻璃、特殊金属导线组成，将太阳能电池孝猜片通过胶片密封在一片低铁玻璃和一片背面玻璃的中间，是一种最新颖的建筑用高科技玻璃产品。采用低铁玻璃覆盖在太阳能电池上，可保证高的太阳光透过率，经过钢化处理的低铁玻璃还具有更强的抗风压和承受昼夜温差变化大的能力。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/7435.html>