

## 电容式储能点焊机,

### 简介

电容式储能点焊机，是利用工频交流电经整流器整流后向电容器充电，被存储的电能再经焊接变压器放电转换成低电压的、能量比较集中稳定的脉冲电流，通过被焊工件的接触点产生电阻热将金属熔接。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/7534.html>