

开关电源变压器怎么测好坏？

检测开关电源变压器好坏，主要通过外观检查、万用表测电阻及通电测试三步进行。

断电怎么测电阻

看外观：观察线圈、铁芯是否有发黑、烧糊、膨胀或引脚断裂现象。

测通断：万用表调至电阻档，初级绕组阻值通常几十至几百欧，次级几欧以下；若显示无穷大则内部断路。

测绝缘：测量绕组之间及绕组对铁芯的电阻，正常值应大于 10M Ω 或显示无穷大，否则存在漏电风险。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/8930.html>