

锂电池全自动设备

简介

锂电池全自动设备主要分聚合物软包装、动力电池、圆柱型、方型四大系列锂电池组装段生产设备。

软包装锂电池生产流程：

- a.铝箔膜成型
- b.卷绕
- c.极片刷粉
- d.顶侧封边
- e真空Baking
- f注液
- g.真空静置
- h成型

设备有：

- 1.半自动注液机
- 2.单杠式顶侧封边机
- 3.全自动组装机
- 4.全自动自动注液机
- 5.三合一成型机（切，折，烫）
- 6.抽气封口机

圆柱钢壳电池生产流程：

- c.滚槽
- e注液
- f.封口
- g.套标
- h.钢壳清洗

设备有：

- 1.圆柱电池全自动滚槽机

2.圆柱电池半自动注液机

3.圆柱电池全自动封口机

4.圆柱电池钢壳全自动清洗涂油机

5..圆柱电池套标机

方型铝壳电池生产流程

c.盖帽焊接

d.真空注液

e.打钢珠

设备有：

1半自动注液机

2.打钢珠机

动力电池生产流程：

a.膜片冲切

b.叠片

设备有：

1.全自动膜切机

2.全自动叠片机

3.动力电池自动贴膜机

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/2733.html>