

稀土材料怎么分类？

稀土常用的有，发光材料类：如荧光粉，还有抛光粉。磁性材料：最出名的就是钕铁硼了。陶瓷材料，如陶瓷刀等。储氢材料：稀土能储存氢的意思，可以做一种比锂电池安全的电池，或者就是储氢用。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/3811.html>