

风力发电的塔筒是金属还是什么材料？

卷板锥体，然后埋弧焊接拍片，焊制相应构件，烤漆分体运输到现场吊车按装。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/4144.html>