

燃料电池的电极是什么材料的？

燃料电池的电极要求即不能在工作中参加反应被消耗掉又要有相当的活性，即要有催化作用，降低反应发生的条件提高反应的速度使反应能顺利进行，当然石墨电极是最廉价的了，但可能是使石墨不易进行的反应，而用别的电极（如铂）却能顺利进行，这也正是许多理论上可行的燃料电池，实际上却不易付诸实施的原因之一。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/4592.html>