

核电安全红黄线有哪些？

核电安全红黄线有：

- 1、无证作业（或持伪造证件）；
- 2、无票作业（或从事未经许可的作业）；
- 3、酒后进入施工现场；
- 4、擅闯进入无授权区域；
- 5、高处作业未/未正确挂设安全带；
- 6、违章指挥或强令他人违章作业；
- 7、非指定区域吸烟或随地大小便；
- 8、故意破坏移交隔离边界；
- 9、擅自拆除安全防护设施（装备）；
- 10、不服从安全人员管理。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/7021.html>