

风电钢板打砂用什么砂？

钢砂。风电钢板除锈打砂选用钢砂，钢砂经过热处理后破碎而成，硬度高、其破碎后形成的尖锐的边缘使其具有高速喷刻蚀和刮削特性。特别用对刻蚀和刮削要求较高的金属表面处理，也常用于室外喷砂作业的表面处理工程。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/7569.html>