

风力发电厂包括那些主要设备？

(1)主变压器及系统设备;(2)集电线路;(3)控制柜及配电装置;(4)电力电缆(5)变电站监控系统设备;(6)直流系统设备;(7)通信系统设备;(8)空调系统设备;(9)消防系统设备;(10)电站继电保护系统设备;(11)通讯设备;(12)光纤电缆;(13)电工试验设备;(14)发电机等。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/7859.html>