## 国信协联圆满完成#5机组C级检修

链接:www.china-nengyuan.com/news/182061.html

## 国信协联圆满完成#5机组C级检修

4月15日,国信协联#5机组C级检修工程全面展开,经过全体工作人员20天的努力奋战,5月6日11:05,机组一次并网成功,标志着本次检修工作圆满完成。

本次C修前,预先制定了《#5机组C级检修策划书》、《#5机组C修期间运行方式及事故预案》、《#5机、8炉滑参数停运方案》。本次C修主要发现和解决了:#8炉低过、低再、省煤器区域管壁壁薄部分进行更换、#8炉脱硫吸收塔循环泵A喷淋层西侧大梁检漏孔漏浆、#8炉甲侧汽包安全门内漏、#5机甲给水泵主泵吐出端机封漏水、#8炉B侧SCR氨逃逸仪表失准等缺陷。完成了#8炉尾部烟道及二次风流场优化、#8炉送风机高压变频器等技术改造项目。

检修前,项目部统筹规划,要求各专业管理人员就安全、质量、进度、综合治理等方面做好详细的方案。检修过程中,全体员工统一思想,发扬了特别能吃苦,特别能战斗的工作作风,各专业及外协单位紧密配合,克服五一假期,顺利安全完成了各项检修计划工作任务。

随着机组启动,各检修设备的振动、温度等运行参数都已达标,检修项目验收合格率达100%,为机组迎峰度夏提供了坚实的保障。

原文地址: http://www.china-nengyuan.com/news/182061.html