

四川映发电总厂渔子溪电站首台机组并网发电

“顺利并网，运行正常！”9月23日1时13分，国家电网四川映秀湾水力发电总厂渔子溪电站首台机组——4号机组成功并网发电。标志着映电总厂在经历了“5·12”汶川特大地震、2010年“8·13”、2011年“7·03”特大山洪泥石流三次自然灾害后，灾后艰苦卓绝的恢复重建工作中取得的又一个重大胜利。

在“5·12”汶川特大地震中，装机容量16万千瓦，多年平均年发电量八亿多度的映电总厂渔子溪电站严重震毁。

映电总厂全体员工在国网公司、省公司的坚强领导下，克服重重困难，举全厂之力，成功地实现了渔子溪电站两台机组恢复发电。截止到2010年8月13日，渔子溪电站完成发电量1.798亿千瓦时，最高负荷达8.0万千瓦。

2010年8月13日，汶川县映秀地区突降暴雨，上百万方泥石流涌入岷江，致使河道阻塞、岷江改道，汹涌的洪水从渔子溪电站尾水和交通洞涌入厂房，渔子溪电站再遭灭顶之灾。

2010年10月16日，渔子溪电站又一次开始二次重建。为保证在尽可能短的时间内恢复4号机组发电目标的实现，该厂对各参建单位每个环节严格监督控制，确保了渔子溪恢复生产工作有序推进。

该厂领导带领映电员工对现地进行了细致踏勘，对恢复方案进行了周密思考，力求安全优质高效的完成电站重建，力求做到再次面对同类自然灾害不再发生水淹厂房的灭顶之灾。

2011年7月3日上午8时至7月4日凌晨5时，正当渔子溪电站各项工程顺利推进之时，一场持续了近20小时的暴雨袭击了渔子溪电站。危急时刻，正在该站进行恢复重建的检修职工沉着应对，及时落下了防洪门、在洪水可能进入厂房的通道上扎起了围堰，成功地避免了渔子溪电站厂房再度全面被淹的危险，保护了该厂一年来的灾后重建成果。

面对着如此严重的困难，如此沉重的打击，映电干部员工们不气馁、不放弃，发扬映电人敢于拼搏的精神，该厂吹响集结号，一边组织人员全天参加渔子溪电站厂房防汛值班，一边集中力量突击四号发电机组的恢复进程工作，为投产在即的4号机组试运行及投产发电创造了有利条件。

渔子溪电站4号机并网发电是映电总厂灾后重建中恢复发电的第4台机组。目前正值岷江流域渔子溪河水质的黄金季节，也是多发电量的最佳时机，渔子溪电站4号机组的并网发电，为该厂3座电站今年力争实现“保六争八”的目标，即保证6台、力争8台机组并网发电，完成年4亿千瓦时的发电量目标夯实了基础。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/22988.html>